



# JM BYGGNADS OCH FASTIGHETS AB

Datum  
1999.03.24.

Vår referens  
KA

## Översänder referens avseende fastighet, Bjurögatan 35, Malmö

1983 konstaterades att plåttaket på 5000 m<sup>2</sup> punktvis hade börjat rosta och därför var i behov av ommålning. Ytbeläggningen av pvf<sup>2</sup> vilket normalt är besvärligt att måla om beroende på att det är svårt att få vidhäftning till det nya färgskiktet.

Behandlingen bestod av följande:

- Högtryckstvätt med alkaliskt tvättmedel.
- Ett färgskikt med Isotrol takgrund cirka 15 mü.
- Ett färgskikt med Isotrol taktäck cirka 55 mü.

Entreprenaden utfördes av Industri- och Takmålning som använde sprutpistol vid all målning.

Nu cirka 16 år senare är fortfarande färgskiktet intakt även om taket nu punktvis har börjat rosta på nytt.

Resultatet överträffar våra förväntningar och måste med hänsyn tagen till den tuffa miljön längst ut i Malmö hamnområde med saltbemängd- och förorenad luft, sägas vara mycket gott.

Med vänlig hälsning  
JM INDUSTRIFASTIGHETER AB

Kjell Andersson  
Fastighetschef

### JM Byggnads och Fastighets AB (publ)

FASTIGHETER SYD	POSTADRESS	TELEFON	TELEFAX	BANKGIRO	POSTGIRO	ORG.NR
STYRELSENS SÄTE	Elbegatan 5	040-17 44 00	040-17 44 19	197-1662	19 71 66-2	556045-2103
Stockholm	211 20 Malmö					